



## ORDEN DE SERVICIO



| No. Reporte                                    | Fecha de atención | Costo de servicio | Tipo de gas |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| IT: <del>238656</del> 238656                   | 11-03-2024        |                   | UT          |
| Producto: Insta. <del>enerhit</del> enerhit 6L |                   |                   |             |

### DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono 7291399849

### DATOS DE USUARIO

Nombre: Domicilio:  
Telefono: Celular:  
Estado: Ciudad:  
Colonia: Referencias:  
CP:

### INCIDENTE REPORTADO

Descripción:

### REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

### DICTAMEN DEL SERVICIO

Se detecto que El equipo se encuentra flameado  
cables estan quemados y El equipo no funciona  
Se Requiere cambio de equipo

Juan Ornel Aguilera G.  
NOMBRE Y FIRMA TECNICO

Edith Mejia  
NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 /5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx





# EFICIENCIA ENERGÉTICA

## Eficiencia Térmica

Medido como se establece en la NOM 003-ENER-2011

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Clase                   | Carga Térmica (kW): 7.8     |
| ENERGÍA                 | Funcionamiento: Instantáneo |
| EFICIENCIA              | Caudal: 4.5 l/min           |
| Temperatura Media (°C)  | 24                          |
| Temperatura Máxima (°C) | 90                          |

La eficiencia térmica de este equipo, con otros  
que funcionan en serie de computo  
debe ser menor a la nominal



