



Nayeli cuevas tt231466




capturada en moto g⁵⁰ 5G

12 de ene. de 2024 3:52 p. m.

Noveli Cuevas TT231466

encontrando falla en calentador
se checo sensor de temperatura
y sensor de Flujo de agua
haciendo valida la garantia
para cambio de equipo



Recibe visita 12/01/24