







Señor Carlos Chavez zona centro entre penya y penya # 78
interior # 101

Calentador de Paso Primo 06-DP.
Encontrando defecto en la salida de gases (chimenea mal colocada)

Confirma visita de servicio técnico de Sr. Gustavo Montoya
~~Carlos~~

No de Uso Materiales.

El calentador tenía Tuba flexible ^{Metálica} en la
Salida de Combustion. Estando Mal Instalado.
