



es así, presione el botón iniciador y espere unos segundos. Si el piloto no enciende, espere 3 minutos antes de volver a intentar encender el piloto repitiendo el procedimiento descrito anteriormente.

3.- Si el piloto se apaga, repita el paso No. 2

4.- En sentido contrario a las manecillas de reloj, gire la "PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA" hasta el momento en que escuche un clic, en ese momento el calentador encenderá.

5.- Una vez que el calentador haya encendido coloque la perilla de control de temperatura hasta la posición deseada.

6.- Para el apagado total de su calentador gire la perilla del control de temperatura en sentido de las manecillas de reloj hasta la posición de "APAGADO" (0).


ESTE CALENTADOR CUENTA CON PROTECCIÓN CÁTODICA "LA PROTECCIÓN CÁTODICA ALARGA LA VIDA DEL CALENTADOR".

ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO
800 900 4872
cust@nusa.com.mx

MARCA: NUSA MODELO: PRIMO PLUS 6L
 NÚMERO DE SERIE: 0000108880
 TIPO: CALENTADOR: RAPIDA RECUPERACION
 MODO: L.P. NATURAL:
 PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN:
 GAS: L.P.: 2.74 kPa (27.94 gf/cm²)
 GAS: NATURAL: 1.76 kPa (17.95 gf/cm²)
 VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO: 4.5 L/min
 TEMPERATURA MINIMO DE 25 °C
 PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO: 0.45 MPa
 CAPACIDAD TÉRMICA: 8.0 kW
 PRESIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA: 10.7 MPa

PRODUCTO MANUFACTURADO POR
 INDUSTRIAS UNIDAS, S.A DE C.V.
 Ctl. Industrial Alejo Peralta y Diaz Coballos
 Km. 109 Carr. Panamericana Mex.-Gro.
 Pantejo, Jocotitlan, Estado de Mexico
 C.P. 50734 Centro de atención a nivel nacional
 Tel. 800 900 4872
cust@nusa.com.mx

NOM
HECHO EN MEXICO
 MES Y AÑO DE FABRICACIÓN: JUNIO - 2014





ORDEN DE SERVICIO



27653

No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT256416 Servicio	29-Ago 2024	Free Gasolina	LP

Calentador: CALENTADOR PRIMO PLUS C/PREZO RR-06 LP

DATOS DEL CST

Nombre CST: Serviboyler Beatriz Garcia Garcia Celular: 33 1111 0253

DATOS DE USUARIO

Nombre: Jos Luis Lopez Domicilio: calle tenenas 660
 Telefono: 0 Celular: 3314426314
 Estado: Jalisco Ciudad: Guadalajara
 Colonia: Alcalde Barranquitas Referencias: Frente al hospital civil antiguo, casa color azul, cancel negro

DATOS DEL PRODUCTO

Descripción: Se comunica usuario reportando un calentador RR primo 6l Gas lp 268712
 Menciona la falla el defecto el por el piloto ya que sale flama de fuera regulador color gris

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

1 ensamble son bojia 200.- + el servicio

DICTAMEN DEL SERVICIO

Cambio de piloto sin bojia (a petición de cliente)

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA TECNICO

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: ventas@tcs.com.mx / ventas@iusa.com.mx