





Tipo	Conectabee_b2c v. 1.0
Id WorkOrder	28316f3e-8b43-4a4c-9533-d422a3aa0988
Usuario	ggranadosa
Estado de la orden	Enviada al cliente
Fecha Inicial	06/04/2022 09:52:10
Respuesta Fin	06/04/2022 12:28:40
Fecha de la Respuesta	06/04/2022 12:28:43

> Conectabee b2c

Tipo de servicio (sólo código)	10013
Tipo de servicio (descripción)	Instalación de Calentador de agua de depósito
Especificaciones del servicio	Descripcion: INSTALACION DE CALENTADOR Referencia del lugar: a media cuadra del deportivo Comentario: Primo RR 7L/CLIENTE YA CUENTA CON EQUIPO
Fecha y hora de atención	04/06/2022 08:00:00
Nombre	Fernando Romero Aguirre 5558490279/5526726920
Calle	Emiliano Zapata 28, San Andrés Totoltepec, Tlalpan, 14400 Ciudad de México, CDMX
Colonia	San Andrés Totoltepec
Código Postal	14400
Municipio	Tlalpan
Estado	Ciudad de México
Toma una fotografía del domicilio	
Ubicación	Lat:19.2508682Lon:-99.1668053Sat:0Fecha:2022-04-06 11:26:29
Te recibió el cliente:	Si
¿Se puede realizar el servicio?	Si
Selecciona el servicio que realizarás:	Instalación
¿Se requiere algún material extra? recuerda que esto genera un costo adicional para el cliente	No
¿A que equipo le darás servicio?	Calentador primo plus de 6 litros
Foto del lugar en que se realizará el servicio	
Foto del equipo funcionando o evidencia del servicio realizado	

		
<p>Sube una foto de la hoja de servicio de Conectabee</p>		
<p>¿En esta visita realizaste y concluíste el servicio satisfactoriamente?</p>	<p>Si</p>	
<p>> Materiales y refacciones</p>		
<p>¿Utilizaste alguna refacción o material para este servicio?</p>	<p>Si</p>	
<p>Especifica que materiales ocupaste y cuantas piezas por material</p>	<p>Calentador primo plus de 8 litros</p>	
<p>¿Necesitas agregar más materiales?</p>	<p>No</p>	
<p>¿Cuál fue el monto total de las facturas de compra de material?</p>	<p>0</p>	
<p>Toma una fotografía legible de la factura de compra de materiales</p>		
<p>¿Requieres agregar otra fotografía de facturas?</p>	<p>No</p>	
<p>Utilizaste algún material que no era el adecuado?</p>	<p>No</p>	
<p>Dejaste alguna fuga o algo que represente un riesgo al equipo o al cliente?</p>	<p>No</p>	
<p>¿Realizaste alguna cotización del servicio al cliente?</p>	<p>No</p>	
<p>¿Se le realiza algún cargo o cobro al cliente?</p>	<p>No</p>	
<p>Si tienes algún comentario adicional favor de anotarlo aquí:</p>	<p>Instalación exitosa</p>	
<p>¿Que tan satisfecho se encuentra con la atención y el servicio?</p>	<p>5</p>	
<p>El horario acordado de visita con el técnico</p>	<p>5</p>	
<p>La imagen del técnico (uniforme, apariencia y limpieza)</p>	<p>5</p>	
<p>La disposición del técnico para resolver el problema</p>	<p>5</p>	
<p>La limpieza del área de trabajo del técnico cuando termino el servicio</p>	<p>5</p>	
<p>¿El técnico especialista se presentó con kit de protección?</p>	<p>Si</p>	
<p>¿El técnico especialista sanitizó el área de trabajo al terminar el servicio?</p>	<p>Si</p>	
<p>Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, por favor coloque aquí cualquier cosa que crea que mis supervisores deberían de saber:</p>	<p>Excelente actitud y resolución de problemas.</p>	
<p>Nombre del cliente</p>	<p>Zoila Rodríguez Romero</p>	

Firma del cliente

