



ORDEN DE SERVICIO



No Reporte	Primeros Auxilios	caso de servicio	1000.10.25
TT194005 Fuga de Agua	22/00/22		No Aplica
Calentador:	Primo Solar T/Vac 180L		
DATOS DEL CST			
Nombre: CST:	Reynaldo Eloy Velasco López	Domicilio:	Lote 14 Mz. 28
Telefono:	9512231610	Celular:	9515113764
Estado:	Oaxaca	Ciudad:	Oaxaca
Colonia:	Satelite	Referencias:	
DATOS DEL USUARIO			
Nombre:	David González López	Domicilio:	Privada de Morelos #9
Telefono:	9511460222	Celular:	9515115069
Estado:	Oaxaca	Ciudad:	San Antonio de la Cal
Colonia:	La Experimental	Referencias:	Donde estaba la ex procuraduria, a lado de la agencia experimental entre la calle benito juarez y Morelos
DATOS DEL PRODUCTO			
Descripción: El usuario reporta que en donde esta la tapa del calentador hay una fuga que no se alcanza a percibir de donde es. Agua de tinaco Base de 1.20			
RESEÑAS UTILIZADAS EN EL SERVICIO			
DICTAMEN DEL SERVICIO			
Se Instalo calentador Primo solar de 180L. Si q fugas de agua y q buenas condiciones al cliente			
REYNALDO ELOY VELASCO		David González López	
NOMBRE Y FIRMA TECNICO		NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO	
Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.			
Teléfono: 8009004872 / 5551181500		e-mail: case@iusa.com.mx / ayst@iusa.com.mx	