



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT213527 Producto Instalables	12/06/2023		No Aplica

Calentador: CALENTADOR DE AGUA (ENERHIT VTX) SCSIPV

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Gustavo Martínez Salas Domicilio: Balcones del sur #144
Teléfono: 449 128 47 53 Celular: 449 320 53 92
Estado: Aguascalientes Ciudad: Aguascalientes
Colonia: Fracc. Balcones de Ojocaliente Referencias:

DATOS DE USUARIO

Nombre: María Carmen Castallos Domicilio: avenida Guadalupe Gonsales 1117 casa 99
Teléfono: 5552480996 Celular: 0
Estado: Aguascalientes Ciudad: Aguascalientes
Colonia: Hacienda Nueva Referencias:
fraccionamiento reservas residencial

DATOS DEL PRODUCTO

Descripción:

se comunica usuario reportando que la mangare presenta una fuga, se suministra de agua de cisterna, se instalo hace 6 meses. la falla se presento el día sábado.

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se solicita de su apoyo con envío de manguera para calentador solar.

NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO
Gustavo Martínez Salas.

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
María del Carmen

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 /5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx /ayst@iusa.com.mx



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT213530 Producto Instalables	12/06/2023		No Aplica

Calentador: CALENTADOR DE AGUA (ENERHIT VTX) SCSIPV

DATOS DEL CST

Nombre: **CST:** Gustavo Martínez Salas Domicilio: Balcones del sur #144
Telefono: 449 128 47 53 Celular: 449 320 53 92
Estado: Aguascalientes Ciudad: Aguascalientes
Colonia: Fracc. Balcones de Ojocaliente Referencias:

DATOS DE USUARIO

Nombre: María Carmen Castallos Domicilio: avenida Guadalupe Gonsales 1117 casa 99
Telefono: 5552480996 Celular: 0
Estado: Aguascalientes Ciudad: Aguascalientes
Colonia: Hacienda Nueva Referencias:

Referencias fraccionamiento reservas residencial

DATOS DEL PRODUCTO

Descripción:

Se comunica usuario reportando que la válvula esta dañada, se suministra de agua de cisterna, se instalo hace 6 meses. la falla se presento el día sábado.

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se solicita de su apoyo con envío de 2 valvulas de alivio para calentador solar

NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO
Gustavo Martínez Salas.

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
María del Carmen

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 /5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx /ayst@iusa.com.mx

SOPORTE TÉCNICO TOMADO EN CAMPO

