

TT 229677









Tapa de Tanque ~~Picada~~.

Se Encuentra Pava. En Tanque ^{Picada.} 9/1/23 -

Se Realizo Cambio de Calentador. uso energy 07DP
Servicio concluido, cliente satisfecho.

[Signature] Recibí servicio cambio calentador
Roberto Lloves C.

Materiales Sinta Teflon y Sellador Para Roscas