

TT 230667







ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT 230667	25-01-24		L.P.

Producto:

DATOS DEL CST

Telefono

Nombre: CST:

DATOS DE USUARIO

Nombre: Lizbeth Rosas Rosas

Domicilio:

Telefono:

Celular:

Estado:

Ciudad:

Colonia:

Referencias:

INCIDENTE REPORTADO

Descripción:

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

Na

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se realiza visita. Haciendo cambio de equipo. Confirmando q el equipo anterior no se apogava quemador. Comentándole al señor Juan Domingo Garcia. que Cambiaron a checaran su instalación ya que Presenta varias fugas de agua. La Yave de Paso no sierra ya que Complico la instalación del equipo.

NOMBRE Y FIRMA TECNICO

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx