

TT 230691







ORDEN DE SERVICIO			
No. Reporte IT230691 Producto Instalables		Fecha de atención	Costo de servicio
Calentador: CALENTADOR PASO PRIMO PLUS 06LP			0
DATOS DEL CST			
Nombre: CST:	Jose Cano Sanchez	Domicilio:	Ielizario dominguez mz133 lt 48 c.p. 0930
Telefono:	5554332578	Celular:	5554332578
Estado:	CDMX	Ciudad:	Iztapalapa
Colonia:	Guadalupe del Moral	DATOS DE USUARIO	
Nombre:	Alexander Suarez Ayala	Domicilio:	Calle 2 No. 99
Telefono:	5557358403	Celular:	5529394313
Estado:	México	Ciudad:	Nezahualcóyotl
Colonia:	Estado de México	Referencias: casa blanca	
DATOS DEL PRODUCTO			
Descripción: Usuario reporta que su equipo esta fallando, comenta que cuando lo instalaron funcionaba bien, comenta que cuesta trabajo para que el equipo se quede prendido, a veces se enciende al abrir la llave del agua caliente pero dura 40 segundos encendido y se apaga. Esto inicio hace una semana. Usa gas LP, tanque estacionario. Además de esto no presenta más falla, comenta que en los primeros días que se prendió soltó material como metálico.			
REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO			
DICTAMEN DEL SERVICIO			
Se le hizo visita al cliente. Cambio de Equipo			
Equipo funcionando.			
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO		NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO	
Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.			
Teléfono: 8009004872 / 5551181500		e-mail: case@iusa.com.mx / ayst@iusa.com.mx	