

TT 232213





No. Reporte		Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
71232213		24-01-24		L.P.
Producto: Calentador Paso		Prima plus 9lt		
Nombre: CST: Ulises Vidal		DATOS DEL CST		
		Telefono		
Nombre: Jose Antonio Alpizar		DATOS DE USUARIO		
Telefono:		Domicilio:		
Estado:		Celular:		
Colonias:		Ciudad:		
		Referencias:		
INCIDENTE REPORTADO				
Descripción:				
REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO				
NO				
DICTAMEN DEL SERVICIO				
Se Realizo Visita Encontrando que la instalacion no Cuenta con Jarro de aire ni Valbula de Alivio Comentandole al Cliente que es necesario Ponerle Valbula Espulsora para que el equipo funcione Correctamente.				
De igual manera Se iso el cambio de equipo funcionando				
NOMBRE Y FIRMA TECNICO		NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO		
Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.				
Telefono: 8009004872 / 5551181500		e-mail: case@iusa.com.mx		