

TT 232753







ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
77272753	20-01-24		L-P
Producto:			
DATOS DEL CST			
Nombre: CST: Ulises Vidal	Telefono		
DATOS DE USUARIO			
Nombre: Anabelita Rocha	Domicilio: Jose Maria Morelos N° 21		
Telefono:	Celular:		
Estado: Mexico	Ciudad: Ecatepec Morelos		
Colonia: San Martin de Porres	Referencias:		


INCIDENTE REPORTADO


Descripción:

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se realiza Visita Encontrando Equipo en malas condiciones por falta de uso comentando 6 meses sin utilizar Encontrandola Con Nido de Aves y demas Perdiendo garantia segun Poliza.


NOMBRE Y FIRMA TECNICO


NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx