

TT 232088



tt







# ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT232800			0

Producto: Calentador Insta

### DATOS DEL CST

Nombre: CST: ~~Monica~~ *Gustavo Montoya Cruz* Domicilio:  
 Telefono: *Gustavo Montoya Cruz* Celular:  
 Estado: Ciudad: *Guadalupe Izcalli*  
 Colonia: *Loma de San Francisco Topoalco*

### DATOS DE USUARIO

Nombre: *Monica Martinez* Domicilio:  
 Telefono: Celular:  
 Estado: Ciudad:  
 Colonia: Referencias:

### DATOS DEL PRODUCTO

Descripción:

### REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

### DICTAMEN DEL SERVICIO

Se realizo la visita encontrando pegado sensor de flujo de agua  
 Comentalndole al cliente, Cambiar Presurizador ya que no funci  
 El bano se encuentra en planta alta, equipo Planta baja el cual  
 no sale agua o muy poca y el equipo se apaga.  
 El equipo se deja funcionando al igual encontrando sello de

*[Firma]*  
 NOMBRE Y FIRMA TECNICO

*[Firma]*  
 NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx / ayst@iusa.com.mx