





ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
	19-02-24	0	L.P.
Producto:			
DATOS DEL CST			
Nombre: CST:	Marlen Gazca	Telefono	729 139 9849
DATOS DE USUARIO			
Nombre:	Jhonatan Arce	Domicilio:	Orizaba 31
Telefono:	5535953754	Celular:	
Estado:		Ciudad:	La Magdalena Contrera
Colonia:	San Jeronimo Aculco	Referencias:	Taller mecanico
C.P.			
INCIDENTE REPORTADO			
Descripción: No mantienen flama y se apagan piloto			
REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO			
DICTAMEN DEL SERVICIO			
Se realiza purga de Termostato dejando en funcion el equipo se procede a monitoreo del mismo.			
 NOMBRE Y FIRMA TECNICO		 NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO	
5533984316			
Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.			
Telefono: 8009004872 / 5551181500		e-mail: case@iusa.com.mx	

