

TT 233201







## ORDEN DE SERVICIO



| No. Reporte | Fecha de atención | Costo de servicio | Tipo de gas |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TT 23 3201  | 25-01-24          |                   | L.P.        |

Producto:

### DATOS DEL CST

Nombre: CST:

Telefono

### DATOS DE USUARIO

Nombre: ESPIDIO ORIOZ

Domicilio:

Telefono:

Celular:

Estado:

Ciudad:

Colonia:

Referencias:

### INCIDENTE REPORTADO

Descripción:

### REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

NO

### DICTAMEN DEL SERVICIO

Se realiza Visita Encontrando Mala Operacion del equipo  
Equipo Funcionando Perfectamente

NOMBRE Y FIRMA TECNICO

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx