



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
	19-02-24	0	LP

Producto: 00000 6535

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono: 729 139 9849

DATOS DE USUARIO

Nombre: Isac Galicia Domicilio: Calle panda #301
Telefono: 5512 967477 Celular:
Estado: Estado Ciudad:

Colonia: Pedregal de San Nicolas Referencias: Zaguán Negro
C.P. 4ta Sección


INCIDENTE REPORTADO


Descripción: Tanque picado

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se reemplaza equipo por uno nuevo para su correcto funcionamiento


NOMBRE Y FIRMA TECNICO


p.a. Ana Oscar
NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx





