



## ORDEN DE SERVICIO



| No. Reporte  | Fecha de atención                      | Costo de servicio                               | Tipo de gas |
|--|--|---|-------------|
| IT 234523  | 19-02-2021                             |   |             |
| Producto:  | bomba Presurisadora smart 1/2 hp 120 W |   |             |
| DATOS DEL CST  |  |   |             |
| Nombre: CST:   | Marlen Gazca                           | Telefono  | 7291399849  |
| DATOS DE USUARIO   |  |   |             |
| Nombre:  | Xiomara                                | Domicilio:                                      |             |
| Telefono:  |  | Celular:  |             |
| Estado:  |  | Ciudad:   |             |
| Colonia:   |  | Referencias:                                    |             |
| CP:  |  |   |             |
| INCIDENTE REPORTADO  |  |   |             |
| Descripción:   |  |   |             |
| REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO  |  |   |             |
| DICTAMEN DEL SERVICIO  |  |   |             |
| Se cambio bomba presurisadora smart 1/2 hp y se instaló se verifico su correcto funcionamiento   |  |   |             |
| Juan Oriel Aguilar Gasca<br>NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO   |  | Xiomara V. Achó B.<br>NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO |             |
| <small>Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda o consulta. Atentos al 01 800 04872 / 9551381500</small> |  |   |             |
| Telefono: 8009004872 / 9551381500  |  | E-mail: cas@iusa.com.mx                         |             |

