

Cali	Nort	NOMBRE Y FIRMA																																			
 ORDEN DE SERVICIO  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Reporte</th> <th>Fecha de atención</th> <th>Costo de servicio</th> <th>Tipo de gas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TT234996</td> <td></td> <td></td> <td>LP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Producto: CALENTADOR INSTANTANEO PRIMO 6L LP</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">DATOS DEL CST</th> </tr> <tr> <th>Nombre: CST:</th> <th>Marlene Gazca CAMCA</th> <th>Telefono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>729 139 9849</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">DATOS DE USUARIO</th> </tr> <tr> <th>Nombre:</th> <th>Gloria Maria Romero</th> <th>Domicilio:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Telefono:</td> <td>5544790293</td> <td>celular: 5514793191 a 2 cuadras del oxxo</td> </tr> <tr> <td>Estado:</td> <td>México</td> <td>Ciudad: Nicolás Romero de boulevares.</td> </tr> <tr> <td>Colonia:</td> <td>Granjas de Guadalupe 1a. Sección</td> <td>Sobre av. México por av de las aves por el oxxo</td> </tr> <tr> <td>C.P.</td> <td>54474</td> <td>Referencias: Visitar: 20 febrero</td> </tr> </tbody> </table> <p>INCIDENTE REPORTADO</p> <p>Descripción: Se comunica usuario indicando que abre la regadera del agua y se apaga y en ocasiones se prende pero no se apaga, tiene una semana que esta presentando la falla, se suministra a través de tinaco, le colocaron baterías duracell, cuenta con regulador de gas</p> <p>REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO</p> <p>El calentador no se apaga y se prende fácilmente</p> <p>DICTAMEN DEL SERVICIO</p> <p>Se queda como diagnóstico 20 días a prueba equipo. 25 Si la falla persiste se hará cambio físico. Si el equipo falla la Sra. enviará evidencia.</p> <p>NOMBRE Y FIRMA TECNICO</p> <p>Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.</p> <p>Telefono: 8009004872 /5551181500 e-mail: case@iusa.com.mx</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO</p> <p>Marlene Gazca Gloria Ampudia Romero</p>			No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas	TT234996			LP	DATOS DEL CST			Nombre: CST:	Marlene Gazca CAMCA	Telefono			729 139 9849	DATOS DE USUARIO			Nombre:	Gloria Maria Romero	Domicilio:	Telefono:	5544790293	celular: 5514793191 a 2 cuadras del oxxo	Estado:	México	Ciudad: Nicolás Romero de boulevares.	Colonia:	Granjas de Guadalupe 1a. Sección	Sobre av. México por av de las aves por el oxxo	C.P.	54474	Referencias: Visitar: 20 febrero
No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas																																		
TT234996			LP																																		
DATOS DEL CST																																					
Nombre: CST:	Marlene Gazca CAMCA	Telefono																																			
		729 139 9849																																			
DATOS DE USUARIO																																					
Nombre:	Gloria Maria Romero	Domicilio:																																			
Telefono:	5544790293	celular: 5514793191 a 2 cuadras del oxxo																																			
Estado:	México	Ciudad: Nicolás Romero de boulevares.																																			
Colonia:	Granjas de Guadalupe 1a. Sección	Sobre av. México por av de las aves por el oxxo																																			
C.P.	54474	Referencias: Visitar: 20 febrero																																			





