



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT235024			0

Producto: CALENTADOR SOLAR PRIMO 180L INOX T/VAC

Nombre: CST: Marlen Gazca **Telefono:** 7291399849

DATOS DEL CST

Nombre: Anel Elizabeth López Rojas
Telefono: 9514781142
Estado: Oaxaca

DATOS DE USUARIO

Colonia: San Andrés Zautla
CP: 68244

Domicilio: Calle camino al panteon. S/N, aleman
Celular: 9513058947
Ciudad: San Andrés Zautla

Referencias: Entre la torteria nicole y el deposito la caminera

INCIDENTE REPORTADO

Descripción: Nos llega Wa reportando un CALENTADOR SOLAR PRIMO 180L INOX T/VAC ya que indica que tiene fuga de agua en la conexión para suministrar el calentador

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

El calentador no entro en garantía por falta de mantenimiento
los tubos y el Termo tanque estaban llenos de Sulfuro

NOMBRE Y FIRMA TECNICO

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

no quise firmar

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx



