



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
IT 235069	20-02-2024		

Producto: Calentador primo GL LP de Paso

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono: 7291399849

DATOS DE USUARIO

Nombre:
Telefono:
Estado:
Ciudad:
Colonia:
CP:
Referencias:

INCIDENTE REPORTADO

Descripción:

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

El problema del Equipo Radica en el alto flujo de gas hay mucha presión lo cual hace que la flama sea mas grande y de explosiones o flamasos, Procedia Regular la presión de salida de gas en la llave de paso de gas.

Juan Oriel Aguilar Gasca
NOMBRE Y FIRMA TECNICO

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus ordenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 800904872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx

se pago visita

