



# ORDEN DE SERVICIO





No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT235280 Producto Instalables			No Aplica

Producto:	CALENTADOR SOLAR PRIMO 180L INOX T/VAC		
DATOS DEL CST			
Nombre: CST:	Marlen Gasca	Telefono	7291399849
DATOS DE USUARIO			
Nombre:	Pedro Hernández Santiago	Domicilio:	Calle: Sde febrero num. 14
Telefono:	9512113505	Celular:	9515849255
Estado:	Oaxaca	Ciudad:	Animas Trujano
Colonia:	Animas Trujano	Referencias:	0
CP:	71270		

INCIDENTE REPORTADO	
Descripción:	Se recibe whatsapp de usuario reportando CALENTADOR SOLAR PRIMO 180L INOX T/VAC la falla es fuga de agua REPORTE ANTERIOR TT231409

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

## DICTAMEN DEL SERVICIO

Se reviso el calentador solo encontrando la falla en el conector del deposito que se desprendio provocando fugas de agua	
 NOMBRE Y FIRMA TECNICO	 NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO Pedro Hernandez Lopez

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus ordenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500 e-mail: case@iusa.com.mx

Entro en garantia  
Por cambio de equipo





