





ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
IT-235872	7-03-2024		

Producto:

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono 7291399849

DATOS DE USUARIO

Nombre:

Domicilio:

Telefono:

Celular:

Estado:

Ciudad:

Colonia:

Referencias:

CP:

INCIDENTE REPORTADO


Descripción:

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO


DICTAMEN DEL SERVICIO

Equipo se encontró obstrucción en piloto y se reguló la llama el equipo trabaja correctamente

Juan Uriel Aguirre G.


NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO



Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Teléfono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx

