





TT 236384

Fecha de la Respuesta	27/02/2024 04:36:12
> IUSA	
Tipo de servicio (solo código)	503
Tipo de servicio (descripción)	Correctivo de Calentadores
Fecha y hora de atención	02/27/2024 13:00:00
Nombre	Yair Echeverria 5556205820
Calle	Alvarao Ogregon Manzana #5 Lote #8 Esquina con calle Justo Cierra, San Juan Tepeximilpa, Tlalpan, Ciudad de Mexico , Ciudad de Mexico , 14427
Colonia	San Juan Tepeximilpa
Código Postal	14427
Municipio	Tlalpan
Estado	Ciudad de México
	
Lat:19.2786903Lon:-99.2175108Sat:0Fecha:2024-02-27 10:35:50	
Si	
Si	
Depósito o tubería interna picada presenta fuga	
	
Depósito o tubería interna picada presenta fuga	



ación para el técnico	10
os son muy valiosos es, por favor coloque r cosa que crea que visores deberían de saber:	Se levantó reporte desde el 16 de febrero 2024, con número 236279 y después sin explicación alguna me levantaron nuevo reporte con número 236384 y hasta el día de hoy vino el técnico, espero pronta solución. Por lo que requiero cambio físico del boiler ya que no deseo reparación.
Nombre del cliente	Yahir Echeverría
Firma del cliente	
Nombre del técnico	Leonardo Bonilla Tafolla
Firma del técnico	

ón de piezas remplazadas