



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
236884	1- Abril - 2024	✓	L.P.

Producto:	DATOS DEL CST
Nombre: CST: Marlen Gazca	Telefono 729 139 9849
Nombre: YANIR ENEVERA	DATOS DE USUARIO
Telefono:	Domicilio: ALVARO PABLO M-5 L-8
Estado:	Celular:
Colonia: SAN JUAN TEXMILPA	Ciudad:
C.P.	Referencias:

INCIDENTE REPORTADO
Descripción: EL EQUIPO TIENE FUGA DE AGUA

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO
El reporte recibido no corresponde al calentador ya que la tubería es fuera del equipo. El calentador trabaja en perfectas condiciones. El cliente solicita cotización de esta reparación. (Esta falla no es garantía por parte del equipo.)

<u>Alvaro Pablo</u> NOMBRE Y FIRMA TECNICO	<u>Alvaro Pablo</u> NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
---	--

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx

NOTA: SE ESTABLECE COMUNICACION CON EL SR: YANIR POR TELEFONO Y SE LLEGA A UN ACUERDO. LEVANTAR INFORMACION POR PARTE DE NOSOTROS Y COTIZAR DICHO TRABAJO. POR PARTE DE EL FIRMA DEL REPORTE CORRESPONDIENTE AL FINAL SE NEGIA ROTUNDAMENTE A FIRMAR LA PERSONA QUE NOS ATENDIO EN SITIO DICHIENDO QUE EL NO ES EL TITULAR DEL EQUIPO.

