

ORDEN DE SERVICIO			
<b>IUSA</b> 1939		<b>TCS</b> Ticket Control Service	
No. Reporte IT237001 Producto Instalables	Fecha de atención 78-07-24	Costo de servicio	Tipo de gasto
<b>Producto:</b> CALENTADOR SOLAR PRIMO			
<b>DATOS DEL CST</b>			
Nombre: CST: Marlene Gasca CAMCA COMERCIAL Teléfono 729394820			
<b>DATOS DE USUARIO</b> Nombre: Jaqueline Perez Gutierrez Teléfono: 5533678765 Estado: Hidalgo Colonia: Paseos de Chavarría CP: 42186			
<b>INCIDENTE REPORTADO</b> Descripción: La llave de paso del CALENTADOR SOLAR PRIMO tiene fuga en las conexiones las cuales estan suministradas por una conexión directa a la red publica aproximadamente tiene 9 años con el calentador las funciones no las realiza puesto que el suministro de agua fue cortado.			
<b>REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO</b>			
<b>DICTAMEN DEL SERVICIO</b>			
<i>Se revisó calentador el cual presenta fuga de agua y valvula anticongelante se encuentra dañada. Por parte de tecnico no procede garantia ya que no se ve ningún mantenimiento.</i>			
<i>Kalid Pérez</i> <b>NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO</b>		<i>Juan Francisco Medina Castillo</i> <b>NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO</b> <i>Marlene Gasca</i>	
<i>Se realiza catálogo de visita</i> <small>Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.</small>			
e-mail: case@iusa.com.mx		X	
Teléfono: 8009004872 / 5551181500			



QUUMA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.



**INVENTARIO FÍSICO DE LOS COMPONENTES DE LA VIVIENDA**  
CON GARANTÍA UNICAMENTE DEL DÍA DE RECEPCIÓN.

Conjunto Habitacional "PASEOS DE CHAVARRIA"  
ESTIMADO SR. (A) PEREZ GUTIERREZ JAQUELIN  
CALLE 17C  
PRIVADA Paseo de la Golondrina  
MZA XVII-C  
LOTE 17  
INT. 119-1

Planta baja

**1. ÁREAS EXTERIORES**

- \* Jardinería y área verde común \_\_\_\_\_
- \* Andador y tapas de registros \_\_\_\_\_
- \* Estacionamiento con huellas \_\_\_\_\_
- \* Acometida hidráulica \_\_\_\_\_
- \* Murete con acometida \_\_\_\_\_
- Eléctrica e interruptor. \_\_\_\_\_

**3. ALBAÑILERÍA**

- \* Pisos \_\_\_\_\_
- \* Muros \_\_\_\_\_
- \* Losas \_\_\_\_\_

\* Chapas de intercomunicación (baño y recamaras) \_\_\_\_\_

**5. CARPINTERÍA, HERRERÍA Y CANCELERÍA**

- \* Puertas con bisagras \_\_\_\_\_
- \* Marcos \_\_\_\_\_
- \* Ventanas con vinil y jalad eras \_\_\_\_\_
- \* Vidrios \_\_\_\_\_

**7. INSTALACIONES: HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS**

- \* Fregadero con llave mezcladora \_\_\_\_\_
- \* Lavadero con llave \_\_\_\_\_
- \* Calentador instantáneo y solar \_\_\_\_\_
- \* Instalación de gas con válvulas \_\_\_\_\_
- \* Lavabo con llave mezcladora \_\_\_\_\_
- \* W.C. con tanque y sistema \_\_\_\_\_

**6. VARIOS**

- \* Registro Pluviales \_\_\_\_\_
- \* Coladera en baño \_\_\_\_\_
- \* Llaves de regadera \_\_\_\_\_

**8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

- \* Apagadores \_\_\_\_\_
- \* Contactos \_\_\_\_\_
- \* Block sockets \_\_\_\_\_
- \* Breaker \_\_\_\_\_
- \* Tapas galvanizadas \_\_\_\_\_

**9. ACCESORIOS**

**BAÑO**

- Regadera \_\_\_\_\_
- Juego de llaves \_\_\_\_\_

**OTROS**

- Focos ahorreadores \_\_\_\_\_
- Cestos de plástico \_\_\_\_\_

**FIRMA DE CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO, Y SU CONYUGE CON LAS REPARACIONES EFECTUADAS POR LA COBERTURA DEL DÍA DE ENTREGA.**

MINERAL DE LA REFORMA, HGO. A 23 DE 09 DEL 2015

PEREZ GUTIERREZ JAQUELIN

QUUMA DE HIDALGO, S.A. DE C. V.





