



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT: 238327	7-03-2024		

Producto:

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono 7291399849

DATOS DE USUARIO

Nombre: Domicilio:
Telefono: Celular:
Estado: Ciudad:

Colonia: Referencias:
CP:

INCIDENTE REPORTADO

Descripción:

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se detecto que la bombula de alivio tenia fuga ya no servia se Remplazo y se le dio mantenimiento preventivo

Joan Oriel Aguilar G.
NOMBRE Y FIRMA TECNICO

M. Esteban Duran J.R.
NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 /5551181500

e-mail: case@lusa.com.mx





