



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
239520	28-03-24	0	LP

Producto:

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono 729 139 9849

DATOS DE USUARIO

Nombre: Marco Antonio
Telefono:
Estado:
Ciudad:
Colonia:
C.P. Referencias: Zaguan blanco
Fachada Azul


INCIDENTE REPORTADO


Descripción: Equipo intermitente

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se realizan pruebas de funcionamiento encontrando Falso en zapata de sensor se realiza ajuste dejando en funcionamiento


NOMBRE Y FIRMA TECNICO


NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8090614872 / 5551181300

e-mail: cap@iusa.com.mx

