



1939

ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT239794	Miercoles 17 abril	/	LP

Producto: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono 7291399849

DATOS DE USUARIO

Nombre: Juan Carlos Ballesteros Sanchez Domicilio:
Telefono: 6271208831 Celular: 6275235602
Estado: Chihuahua Ciudad: Hidalgo del Parral

Colonia: Bellavista Referencias: Entre prolongacion independencia y doctor dellí
CP: 33890

INCIDENTE REPORTADO

Descripción: Usuario se comunica para reportar un CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP, indica que el calentador por dentro genera un tipo rebaba color negro que sale a su ragadera, las llaves del baño. Las rebabas se pegan a un iman. El usuario ya dreno su calentador y cada ves sale mas. Ya verifico su tinaco, y la falla se presenta en el tanque de su calentador

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se encuentra termontacique
desprendiéndose y soltando resacas
metálicas. Se determina cambio físico

Javier Moreno Ruiz

NOMBRE Y FIRMA TECNICO

Juan Carlos Ballesteros Sanchez

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx







