



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de ges
240081	11-04-24	400	LP

Producto:

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Garza

Telefono: 729 139 9849

Nombre: Victor Ricardo

DATOS DE USUARIO

Telefono:

Domicilio: Crater Aristarco

Estado:

Celular:

Ciudad: Ampliación Selen

Colonia:

Referencias:

C.P.

INCIDENTE REPORTADO


Descripción: Se apaga el equipo

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

El equipo funciona correctamente
Se requiere la instalación de un
presurizado para la carga de
Agua


NOMBRE Y FIRMA TECNICO


NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda por favor comunicarse los 24 días del año los 24 hrs.

Telefono: 8000004872 / 5551181500

e-mail: care@usa.com.mx

Me niego a pagar la visita
en razón de haber funcionado
debido a que no estamos conformes
con los especificaciones del
equipo ya que no se nos dieron
datos claros al adquirir el
producto.

