



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
240381	07-04-24	0	LP

Producto:

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono: 729 139 9849

DATOS DE USUARIO

Nombre: Luis Arturo
 Telefono:
 Estado:
 Colonia:
 C.P.

Domicilio: Tulipanes Mz 8 Lt 13
 Celular:
 Ciudad: Jardines de la cañada
 Referencias:

INCIDENTE REPORTADO

Descripción: Nunca encendido

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se realizan pruebas de funcionamiento detectando
 dañado modulo de control
 Se realiza el cambio fisico
 Dejando en funcionamiento

[Firma]
 NOMBRE Y FIRMA TECNICO

Luis Arturo de la Cruz
 NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 551181500

e-mail: case@iusa.com.mx

