



# ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
240391	03-05-24	0	Solar

Producto:

### DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono: 729 139 9849

### DATOS DE USUARIO

Nombre: Eduardo Castillo Domicilio: Cedra M21 L11 H8  
 Telefono: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_  
 Estado: \_\_\_\_\_ Ciudad: Chalco  
 Colonia: \_\_\_\_\_ Referencias: \_\_\_\_\_  
 C.P. \_\_\_\_\_

### INCIDENTE REPORTADO

Descripción: Fuga en termo tanque

### REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

### DICTAMEN DEL SERVICIO

Se realiza cambio del equipo completo por instrucciones de IUSA

[Firma]  
 NOMBRE Y FIRMA TECNICO

[Firma]  
 NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 265 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8109004872 7555138300

e-mail: caso@iusa.com.mx

