



## ORDEN DE SERVICIO



| No. Reporte | Fecha de atención | Costo de servicio | Tipo de gas |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 240614      | 07-04-24          | 0                 | LP          |

Producto:

### DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marien Gazca Telefono 729 139 9849

### DATOS DE USUARIO

Nombre: Jessica belen Barran Domicilio: Calle 5 casa 27A  
Telefono: Celular:  
Estado: Ciudad: IMMEX II  
Colonia: Referencias: Casa naranja  
C.P.


### INCIDENTE REPORTADO


Descripción: Culenta demasiado

### REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

### DICTAMEN DEL SERVICIO

Se realiza cambio por daño interno por sobrecalentamiento así como daño visible en guarda

  
NOMBRE Y FIRMA TECNICO

  
NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO  
Jessica Barran

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8099004872 /551181500

e-mail: case@iusa.com.mx

