



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
240722	13-Ago-2024	✓	

Producto:

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono: 729 139 9849

DATOS DE USUARIO

Nombre: CARLOS ALBERTO RIOS
Telefono:
Estado:
Colonia:
C.P.
Domicilio: Prol. Durand
Celular:
Ciudad:
Referencias:

INCIDENTE REPORTADO

Descripción:

EL EQUIPO TIENE LA MEMBRANA DAÑADA.

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

SE REQUIERE EL CAMBIO DEL EQUIPO

Armando Garza
NOMBRE Y FIRMA TECNICO

Carlos Alberto Rios
NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@tusa.com.mx

