



ORDEN DE SERVICIO



No Reporte	Fecha de servicio	Costo de servicio	Tipo de
TT240814			NA

Producto: CALENTADOR SOLAR PRIMO 220L INOX T/VAC

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono 7291399849

DATOS DE USUARIO

Nombre: Mauricio Domínguez Ortiz Domicilio: Av. Circunvalación no. 20
Telefono: 7351106454 Celular: 7352000592
Estado: Morelos Ciudad: Cuautla
Colonia: Francisco I Madero Referencias: Av. Circunvalación no. 20, Col. Fco I Madero, Cuautla,
CP: 62742 Morelos 62742

INCIDENTE REPORTADO

Descripción: El usuario indica que esta buscado los repuestos para darle servicio pero no ha tenido éxito, tiene que ver con empaques porque el agua gotea por todos lados. Solicitud el servicio técnico para repararla la falla y en su caso una visita con costo.

REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se hizo mantenimiento preventivo para descartar fugas en los En Paques Pero las fugas persisten Cliente comenta que se le hizo mantenimiento hace 7 meses se recomienda cambio de tanque

Juan Uriel Aguilar G.
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
MAURICIO DOMINGUEZ ALVINTAVA

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx

