



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Estado de servicio
TT240905 Servicio			LP

Producto: CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 15G-60 LP

DATOS DEL CST

Nombre: CS MARLEN GAZCA Teléfono 729 139 9849

DATOS DE USUARIO

Nombre: ANGELICA GALINDO CALRK Domicilio:CAMINO REAL DE CALACOAYA #8
Teléfono: 5517060350 Celular: 5610221223
Estado: Mexico Ciudad: Atizapan de Zaragoza
Colonia: Calacoaya Referencia: FRENTE A LACANCHA DE FUTBOL NAVIDES,
CP: 52990 ENTRADA EN DOMINGO DE RAMOS.

INCIDENTE REPORTADO

Descripción: EL USUARIO SE COMUNICA REPORTANDO UN CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 15G-60 LP, EL USUARIO REPORRYTA QUE EL EQUIPO ESTA PICADO POR DENTRO, EL AGUA QUE SUMINISTRA EL EQUIPO ES POR LA RED PUBLICA, EL GAS QUE SUMINISTRA ES EQUIPO ES ATARAVES DE UN TANQUE ESTACIONARIO.

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

SE detecta fuga interna en deposito
se Requiere cambio de equipo

Juan Uriel Aguilera.
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Teléfono: 8009004872 /5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx



Escaneado con CamScanner

