


<b>IUSA</b> 1939	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>			<b>TCS</b> Ticket Control Service
No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas	
TT240909			N/A	
<b>Producto:</b>	CALENTADOR SOLAR PRIMO 120L INOX T/VAC			
<b>DATOS DEL CST</b>				
Nombre: CST:	Marlen Gazca	Telefono	7291399849	
<b>DATOS DE USUARIO</b>				
Nombre:	Elias Rodriguez Hernandez	Domicilio:	Lirios #5	
Telefono:	9513261226	Celular:	9514664120	
Estado:	Oaxaca	Ciudad:	Tlacolula de Matamoros	
Colonia:	Yacid	Referencias:	Entre Paraiso y Azucenas	
CP:	70400			
<b>INCIDENTE REPORTADO</b>				
<b>Descripción:</b>	Cliente se comunica para indicar presenta goteo en la parte baja de lado donde sale el agua caliente y el agua fria y de un respiradero de lado derecho lleva 20 dias con este goteo con goteo permanente el cual es gota tras gota , con conexión a tinaco con una diferencia aproximada de 45 cm mas alto el tinaco que el calentador por tal motivo se comunica para solicitar asistencia.			
<b>REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO</b>				
<b>DICTAMEN DEL SERVICIO</b>				
<p>El Calentador no entra en garantía Porque al momento de apretar el Conector no aplicaron contra placa</p> <p>Para evitar y detener el Conector del Termo tanque provocando la fuga de agua el tanque estu</p> <p>llo se rompe</p>				
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO	NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO			
Solitro, <i>Dalya Ruiz</i>				
Reiteramos nuestra compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.				
Telefono: 8009004872 /5551181500	e-mail: case@iusa.com.mx			



9:16

4G 36 %



Cuilápam de Gu...



Tlacolula de Mat...




1 h 4

1 h 5

-

9 h

**1 h 5 min (43 km)**

La ruta más rápida debido al estado del tráfico

» Vista previa

≡ Pasos



