



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT241450	21 Abril 2024		LP

Producto: CALENTADOR PRIMO PLUS C/PIEZO RR-06 LP

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono: 7291399849

DATOS DE USUARIO

Nombre: Eulalio Marin Aguilera
Telefono: 4431735602
Estado: Michoacan
Colonia: Morelos
CP: 61609
Domicilio: Purepero S/N Esq. Camecuaro
Celular: 4433345762
Ciudad: Patzcuaro
Referencias: Entre calzonsin y tzentzenguaro

INCIDENTE REPORTADO

Descripción: Cliente se comunica para indicar su calentador presenta una fuga que sale del regulador la fuga es de agua, tiene un goteo continuo con funcionamiento regular en el servicio del calentador solo por la fuga de agua que presenta, cuenta con conexión a tanque de gas lp, con regulador color negro, subministro de agua mediante tinaco el cual cuenta con su base, con una distancia aproximada entre calentador y

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se observa fuga de la conexión del termostato se quito y se le puso mas teflon pero siguio fugando se nota ya mancha de la fuga (Cambio fisico de ~~termostato~~)

Carlos Reyes Venegas
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO

Carlos Reyes V.


Eulalio Marin Aguilera
NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx







Abarrotes Frutas y Ver...



Pátzcuaro, Michoacán




1 h 13

1 h 13

1 h 14

15 h

**1 h 13 min (76 km)**

Esta ruta tiene uso restringido o calles privadas.

Iniciar **Pasos** **Fijado**