



## ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
IT241663			LP
Producto:	CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP		
<b>DATOS DEL CST</b>			
Nombre: CST:	Marlen Gazca	Telefono	7291399849
<b>DATOS DE USUARIO</b>			
Nombre:	Jonathan Diaz	Domicilio:	Las rosas #9
Telefono:	5565802317	Celular:	
Estado:	Ciudad de México	Ciudad:	Alvaro Obregón
Colonia:	Lomas de La Era	Referencias:	Enfrente de la calle av 29 octubre pasando en donde venden pelucas
CP:	1860		
<b>INCIDENTE REPORTADO</b>			
Descripción:	Se comunica usuario ya que indica que el calentador que tiro el agua sale del deposito que trae la falla se presento el dia de hoy 14-04-2024, comenta que cuenta con presurizador, comenta que no cuenta el producto no esta instalado		
<b>REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO</b>			
<b>DICTAMEN DEL SERVICIO</b>			
Se detecto fuga en el interior del deposito Se le dio una solucion momentaria antes del cambio			
SE Requiere cambio de Equipo			
Ivan Oriel Aguilar G. NOMBRE Y FIRMA TECNICO		Eduardo Diaz R. NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO	
Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.			
Telefono: 8009004872 /5551181500		e-mail: case@lusa.com.mx	

