



## ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT241903	22-04-2024		LP

Producto: CALENTADOR PASO PRIMO PLUS 06L LP

### DATOS DEL CST

Nombre: CST: MARLEN GAZCA Telefono 7291399849

### DATOS DE USUARIO

Nombre: Patricia Martinez Domicilio: durando #91  
Telefono: 6481074841 Celular: 6484092985  
Estado: CDMX Ciudad: Alvaro Obregon  
Colonia: Progreso Tizapan Referencias: En frente del Kinder Kingstar  
CP: 1080

### INCIDENTE REPORTADO

Descripción: Cliente con reporte previo TT201961 para solicitar nuevamente servicio ya que indica el calentador prende bien cuando utilizan el agua se apaga, agua de tinaco, conexión a gas lp regulador gris, con distancia entre calentador y regaderas de 3 metros en espacio abierto con protección

### REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

### DICTAMEN DEL SERVICIO

Se ~~detectó~~ Encontró que el termo para tenía un doble que no permitió el paso correcto de gas se cambio y funcionó correctamente.

Juan Uriel Aguilar G.  
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Patricia Adler Martinez  
NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Telefono: 8009004872 /5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx



# RDEN DE SERVICIO

Fecha de aten

PRIMO PLUS 06L LP

DATOS DEL

Telefono

GAZCA

DATOS DE USU

Domicilio:

Celular:

Ciudad:

Referen

Z

an

INCIDENTE

an  
TT201961 pa  
sporte previo el agua se  
cuando utilizan el agua se  
calentador y regadera  
tre calentador y regadera

REFACCIONES

DIC

KRO QUE

10/1/0

