



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT241920			NA

Producto: CALENTADOR SOLAR PRIMO

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlene Gazca **Telefono:** 7291399849

DATOS DE USUARIO

Nombre: Armando Tenopala Hernández **Domicilio:** Paseo de la Cima 596
Telefono: 4623673044 **Celular:** 4621944086
Estado: Guanajuato **Ciudad:** Irapuato

Colonia: Villas de Irapuato
CP: 36670

Referencias: Entre paseo de la Montaña y Paseo de las Estrellas.

INCIDENTE REPORTADO

Descripción: Se recibe WhatsApp de Usuario solicitando la garantía de su CALENTADOR SOLAR PRIMO menciona que tiene fuga en la parte de las valvulas de igual manera menciona que presenta fuga en la entrada de la bomba que tiene instalada el calentador se instalo a principios del 2021 y se le dio mantenimiento a principios del 2023.

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

FUGA DE AGUA EN TERMOTANQUE, LA PRESION ORIGINO LA FUGA, SE DETERMINA CAMBIO DE TERMOTANQUE

NOTA: SE LE MENCIONA A CUENTE QUE DEBE REALIZAR MTO SI VUELVE A FALLAR NO SE LE HARA VALIDA GARANTIA

NOMBRE Y FIRMA TECNICO

JUAN PIA

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO


Armando

1:36



Juan Tec Irapuato

17 de abril 12:31 p. m.







80

