



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas		
TT265806			LP		
Producto:	CAL. DEP. PRIMO PLUS C/PIEZO 20G-80 LP				
DATOS DEL TÉCNICO					
Nombre del técnico:	Gustavo Martínez Salas	Celular:	449 128 4753, 449 279 7791, 449 320 5392 Tel. Fijo		
DATOS DE USUARIO					
Nombre:	Jose De Jesus Gutierrez Gutierrez	Domicilio:	Valle de Guadalupe No 122		
Teléfono:	4498947164	Celular:	4499141293		
Estado:	Aguascalientes	Ciudad:	Aguascalientes		
Colonia:	Fatima	Referencias:	Se encuentra media cuadra de un templo de la fatima		
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA					
suario se comunica indicando que presenta fuga de agua, se presento hoy Suministro de agua tinaco cuenta con base Regulador de gas no recuerda Cuenta con jarrón de aire Instalación a gravedad					
REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO					
DICTAMEN DEL SERVICIO					
<p>Equipo revisado el día de hoy, se detecta abolsamiento ocasionado por instalación del calentador, no cuenta con válvula de alivio (Con apertura por temperatura y presión). Garantía del equipo no procede, así mismo queda anulada pues daño fue ocasionado por cliente / instalación del boiler.</p>					
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO					
<input type="radio"/>	Bueno	<input checked="" type="radio"/>	Regular	<input type="radio"/>	Malo
OBSERVACIONES DEL USUARIO					
<p>De su apoyo con pago de visita, cliente se negó a pagar así mismo insulto a un servidor.</p>					
NOMBRE Y FIRMA TECNICO Gustavo Martínez Salas.		NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO			
Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año.					
Tel: 8009004872 Opc 3 / whatsapp: 5551181585 / Correo: case@iusa.com.mx					

escuche
un click, en ese momento el calentador enciende.
-Una vez que el calentador haya encendido coloque la temperatura hasta la posición deseada.
5.-Para el apagado total de su calentador gire la perilla de las manecillas del reloj hasta la posición de "APAGADO".

